

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ESECUZIONE IMMOBILIARE n. 171/2022 R.G.E.

Immobili in Lugo, loc. Voltana, via Lunga Inferiore n. 85



Vista degli immobili, posti parallelamente a via Lunga Inferiore, dalla via Stradone Bentivoglio in seguito all'alluvione del maggio 2023 (prospetti ovest)



Vista del capannone 1, prospetto nord ed est



Vista del capannone 1, prospetto est della porzione più bassa dell'edificio



Vista del capannone 1, prospetto nord: vista dell'ingresso alla porzione più alta (zona mostra) e particolare della pensilina non regolare



Vista del capannone 1, prospetto nord: porzione dell'edificio basso e particolare della porta non regolare di accesso al piccolo ambiente ricavato nella porzione più bassa dell'edificio



Vista del capannone 1 prospetto est



Vista di una porzione del prospetto est del capannone 1 e particolare dei resti della struttura di ampliamento non regolare e della relativa pavimentazione



Vista del capannone 1 prospetto sud



Vista del capannone 1, porzione della zona nord adibita a sala mostra



Vista del capannone 1, porzione della zona centrale adibita a deposito



Vista del capannone 1, porzione della zona sud adibita a deposito



Vista del capannone 1, porzione della zona sud adibita a deposito e particolare del soppalco con struttura metallica




Vista del capannone 1, porzione del bagno



Vista del capannone 1, porzione dell' antibagno con in fondo vista di porzione del bagno



Vista dal piano primo delle scale interne



Vista di porzione di ripostiglio posto al piano primo



Vista di porzione di ripostiglio posto al piano primo



Vista, nel capannone 1, di porzione dell'edificio più basso adibito ad uffici ed in particolare delle aperture non autorizzate



Vista, nel capannone 1, di porzione dell'edificio più basso adibito ad uffici e in particolare dell'apertura ad arco non autorizzata



Vista del capannone 2, prospetto nord



Vista del capannone 2, prospetto ovest



Vista del capannone 2, prospetto est



Vista del capannone 2, prospetto sud



Vista del capannone 2, porzione dell' interno



Vista del capannone 2, particolare dell' interno



Vista del capannone 2, particolare dei danni causati dall'incendio del 2015



Vista dei depositi di materiali posti nell'area cortiliva



Vista del capannone 3, prospetto nord



Vista del capannone 3, prospetto est



Vista del capannone 3, porzione dell'interno da nord verso la zona posta a sud



Vista del capannone 3, porzione dell'interno da sud verso la zona posta a nord



Vista del capannone 3, particolare di un'ambiente ad uso ripostiglio



Vista del capannone 3, particolare di un ambiente ad uso ripostiglio



Vista del capannone 3, particolare di un ambiente ad uso ripostiglio verso la zona ad uso magazzino