

TRIBUNALE ORDINARIO – TRANI
ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI N. 33/2023
Allegati alla Consulenza estimativa giudiziaria
Tecnico incaricato: Geom. Luigi Cipriani

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
DELLO STATO DEI LUOGHI**

TRIBUNALE ORDINARIO – TRANI
ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI N. 33/2023
Documentazione fotografica - Consulenza estimativa giudiziaria
Tecnico incaricato: Geom. Luigi Cipriani

LOTTO 1, bene nr. 1

Negoziò al piano terra ubicato in via Esiodo n. CN, Andria (BT), fg. 31 p.lla 3383 sub. 2

Foto 1.1 – Prospetto esterno



Foto 1.2 – Prospetto esterno



Foto 1.3 – Interno, zona espositiva



Foto 1.4 – Interno, zona uffici



Foto 1.5 – Bagni



LOTTO 1, bene nr. 2

Negoziò al piano terra ubicato in via Esiodo n. CN, Andria (BT), fg. 31 p.lla 3383 sub. 3

Foto 2.1 – Prospetto esterno



Foto 2.2 – Interno, zona espositiva



Foto 2.3 – Interno, zona espositiva



Foto 2.4 – Interno, zona espositiva



LOTTO 1, bene nr. 3

Negoziò al piano terra ubicato in via Trani n. 68, via Esiodo n. CN, Andria (BT), fg. 31 p.lla 3383 sub. 4

Foto 3.1 – Prospetto esterno



Foto 3.2 – Prospetto esterno



Foto 3.3 – Interno zona espositiva



Foto 3.4 – Interno zona espositiva




Foto 3.5 – Interno zona espositiva



Foto 3.6 – Interno zona espositiva



LOTTO 2, bene nr. 1

Deposito al piano primo scantinato ubicato in via Esiodo n. CN, Andria (BT), fg. 31 p.lla 3383 sub. 17

Foto 4.1 – Ingresso esterno a piano terra



Foto 4.2 – Area esterna scoperta



Foto 4.3 – Area esterna scoperta



Foto 4.4 – Interno della zona deposito




Foto 4.5 – Interno della zona deposito



Foto 4.6 – Interno della zona deposito



Foto 4.7 – Interno della zona deposito

