



FOTO BENE 2

foto 1 - Foto del garage con accesso da via Isonzo n. 81. Il prospetto è intonacato, rifinito e si presenta in buono stato conservativo.



foto 2-3 - Foto dell'ambiente interno del garage pavimentato e intonacato. Sono presenti un wc e un soppalco. Lo stato conservativo è discreto.

FOTO BENE 3



foto 4-5 - Foto dell'edificio prospiciente su via Isonzo, costituito da 4 piani fuori terra (con piano terra destinato a garage - bene 2). il bene 3 è composto da primo, secondo e terzo piano destinati ad abitazione. La facciata in muratura è rifinita ad intonaco e si trova in buono stato di conservazione.



foto 6 - Il prospetto e i balconi sono stati ristrutturati di recente.



foto 7 - Foto dell'ingresso all'appartamento da via Isonzo n. 83 con scala rivestita in marmo conducente ai piani superiori.

FOTO BENE 3 1° PIANO



foto 8-9 - Foto della scala e del disimpegno del primo piano da cui si accede alle camere da letto e al wc. Le porte sono in legno scorrevole e di buona qualità.



foto 10-11 - Foto della camera singola e matrimoniale. Gli ambienti sono intonacati ed in buono stato conservativo.

FOTO BENE 3 2° PIANO




foto 12-13 - Tramite scala si accede al secondo piano composto da disimpegno servente il soggiorno-pranzo intonacato e ben rivestito. Dal soggiorno si accede alla cucina.



foto 14-15 - Foto della cucina e del wc del secondo piano rivestiti in ceramica. Gli infissi sono in alluminio.

FOTO BENE 3 3° PIANO



foto 16-17-18 - Foto del terzo piano costituito da un ambiente soggiorno, un wc e un terrazzino coperto con tettoia.

